From: H.berndt@berndt-kaelte.de
To: CSprachendienst@aol.com

Sehr geehrte Frau Herkenrath,
Sehr geehrter Herr Herkenrath ,

Die Ventilmotoren mit einem Drehwinkel von 180 ° wurden bereits ausgetauscht.
Es wurde jedoch kein, entsprechend dem Ventil, passendes Befestigungselement mitgeliefert. Entsprechend unserm Lieferanten sollen diese morgen mit UPS geliefert werden
Die werden morgen befestigt sowie der Abluftventilator und Rückschlagklappe für Schwimmbad überprüft.

Mit freundlichen Grüßen
H. Berndt