

Subj: **AW: Wärmepumpenanlage**  
Date: 16.10.2014 20:45:26 Mitteleuropäische Sommerzeit  
From: [H.berndt@berndt-kaelte.de](mailto:H.berndt@berndt-kaelte.de)  
To: [CSprachendienst@aol.com](mailto:CSprachendienst@aol.com)

Sehr geehrte Frau Herkenrath,  
Sehr geehrter Herr Herkenrath ,

Die Ventilmotoren mit einem Drehwinkel von 180 ° wurden bereits ausgetauscht.  
Es wurde jedoch kein, entsprechend dem Ventil, passendes Befestigungselement  
mitgeliefert. Entsprechend unserm Lieferanten sollen diese morgen mit UPS geliefert werden  
Die werden morgen befestigt sowie der Abluftventilator und Rückschlagklappe für  
Schwimmbad überprüft.

Mit freundlichen Grüßen  
H. Berndt