

Subj: **AW: AW: Wärmepumpenanlage : geänderte Ansteuerun Schwimmbad**  
Date: 26.08.2014 18:44:27 Mitteleuropäische Sommerzeit  
From: [H.berndt@berndt-kaelte.de](mailto:H.berndt@berndt-kaelte.de)  
To: [CSprachendienst@aol.com](mailto:CSprachendienst@aol.com)

Guten Abend Frau Herkenrath,  
Guten Abend Herr Herkenrath,

Leider konnte ich heute nicht weil ich eine Ersatzpumpe nicht erhalten habe.  
Die Auswertungen der Wärmemengenmessung haben ergeben das die  
Ladepumpe für den Wärmetausche nicht genügend Wasser umpumpt.  
Die Nenndaten des Herstellers werden nicht erreicht. Wir werden die Pumpe an den Lieferanten  
zurücksenden.  
Morgen jedoch habe ich wegen einem kleinen Eingriff im Krankenhaus einen Termin  
so das ich am Donnerstag vormittags zu Ihnen komme.

Viele Grüße  
Horst Berndt

Mit freundlichen Grüßen/ Kind Regards

**Horst Berndt**  
Geschäftsführer

**BERNDT ENERSYS**

GASWÄRMEPUMPEN | BLOCKHEIZKRAFTWERKE

---

**BERNDT ENERSYS**

Inh. Horst Berndt	Fon: 02225-9132-90 (-15)
Otto-Hahn-Straße 6	Fax: 02225-9132-98
53501 Gelsdorf	Email: <a href="mailto:h.berndt@berndt-enersys.de">h.berndt@berndt-enersys.de</a>
USt-ID: DE147896355	Web: <a href="http://www.berndt-enersys.de">www.berndt-enersys.de</a>

---

**YANMAR**

Gasmotorwärmepumpen / Vertriebsbüro



EC Power Premium Partner / Vertriebsbüro