

Karl und Inge Herkenrath

In der Hardt 23

56746 Kempenich, 16.10.2014

Tel. 02655 / 942880

Herrn

Horst Berndt

Per E-Mail und per Telefax: 02225 / 91 32 39

Wärmepumpe

Guten Tag Herr Berndt,

bitte teilen Sie uns mit, wann die Änderungen aus dem Prüfbericht von Mitsubishi hier umgesetzt werden, nämlich:

Wie die technische Untersuchung von Mitsubishi festgestellt hat, ist die hydraulische Anlage für die Versorgung des Kessels nicht richtig bzw. falsch montiert. So müssen die Umschaltventile von 90° auf 180° geändert werden, was bisher noch nicht geschehen ist.

Die thermischen Prüffühler müssen auch neu angeordnet und die Verkabelung kontrolliert werden.

Bitte teilen Sie uns mit, wann diese Arbeiten durchgeführt werden, da wir die Sache endlich zum Abschluss bringen wollen. Wir haben auch bisher weder die Lüftungsanlage angestellt noch das Schwimmbadwasser wieder aufgeheizt, da das hydraulische System des Kessels offensichtlich nicht funktioniert.

Mit freundlichen Grüßen