

Inge Herkenrath

In der Hardt 23

56746 Kempenich, den 20.9.2016

Tel. 02655 / 942880

Fax 02655 / 942887

Herrn

Dipl.-Ing. Gerd Nürnberg

Per E-Mail gerd.nuerenberg@ib-nuerenberg.de

und per Fax 0228 / 317941

Herkenrath ./ Berndt

1. Ausfall der Wärmepumpe nach der Wiederinbetriebnahme der Anlage am
19.9.2016

Guten Morgen Herr Nürnberg,

hier spricht die Dauer-Baustelle Herkenrath – und der Ärger hat uns wieder -



Das war ein sehr, sehr kurzes „Gastspiel“ – das hat sogar unsere Erwartungen übertroffen, wir hätten am Anfang ja wenigstens mit einigen wenigen Tagen Laufzeit gerechnet - der gestern von Herrn Berndt unter TATKRÄFTIGER verbaler Unterstützung der Firma Zeeh in Betrieb genommenen

Wärmepumpe. Wie ich soeben feststellen muss, ist die Wärmepumpe wieder aus.

Sie hat in den letzten 19 Stunden insgesamt „schlappe“ 124 kW Strom verbraucht und hat sich offensichtlich bereits vor etlichen Stunden ausgeschaltet, denn die Heizung ist eiskalt und das Wasser ebenfalls.

Wir informieren jetzt wie besprochen die Firma Abel, damit diese die Ölheizung wieder einschaltet.

Bitte informieren Sie uns, wann die Wärmepumpe wieder eingeschaltet wird.

Liebe Grüße

Inge Herkenrath